

# DIAGNOSTIC PASSAGE A NIVEAU

## Informations sur le PN n° 106

<b>Ligne Ferroviaire</b> <i>(Informations à compléter par la SNCF)</i>	Ligne	St Germain - Nîmes
	PK	652,702
	Type de PN	SAL
	Nb de voies	2
	Electrifiée Oui/Non	NON
	Nb de train/j	9
	Voyageur/FRET	voyageur
<b>Environnement</b> <i>(Information à compléter lors de la visite)</i>	Rase campagne	X
	Périsurbain	
	Urbain	
	Nature de l'environnement	
	Evolution prévisible	
Ce PN pourra-t-il être supprimé ?		
<b>Commentaires</b>		

<b>Voirie Routière</b> <i>(Informations à compléter par le gestionnaire de voirie)</i>	Type de Route	R D
	Nom ou n°	276
	Nbre de voies	2x1
	PR	
	Nb de Véh/j	291
	% PI :	6 %
	Pointe horaire	
<b>Lignes de Bus régulières empruntant le PN (Scolaire, CG...)</b>	Vitesse réglementaire	80 km/h
	Vitesse pratiquée	
	Fonction	

<b>Moment du PN</b>	26/19
---------------------	-------

<b>Accidentologie</b> <i>(Informations à remplir par la SNCF et pouvant être complétées par le gestionnaire pour des accidents au abords du PN)</i>	Collisions avec circulations ferroviaires	0
	Heures d'installations	0
	Nb de blessés	0
	Nb de tués	0



**Cerema**

Diagnostics des passages à niveau

[Consulter la cartographie](#) [Contact](#)



### Grille de Diagnostic