

Description du passage à niveau

Pour plus d'informations, consulter la note d'accompagnement « Diagnostic de sécurité de passages à niveau »




Visite Pistes Validé
 État d'avancement du diagnostic (date) 4/5/21
 Documents annexes ajoutés

Caractéristiques

Voie routière : RD 105		Ligne ferroviaire : 556 606		PN n° 3 PK : 3+410	
Nbre de voies : 2		Nbre de voies ferrées : 1		En agglomération Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Trafic moy. / jour : 500		Nbre de trains moy. / jour : 1		Type de PN : Garde	
Part de poids lourds (%) : 0		Période d'exploitation (horaires de début et de fin) : 5		Largeur chaussée au PN (m) : 8	
Vitesse réglementaire km/h : 50		Vitesse limite de ligne au PN km/h : 6		Longueur du PN entre barrières (m) : 26	
Vitesse pratiquée km/h : 50		Ligne électrifiée Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		Angle voie ferrée / route (degrés) : 100	
Pt singulier à proximité Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		Moment : 0		Profil difficile Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Distance de visibilité sur le feu de droite du PN (m) : sens 1 / sens 2		Collisions et heurts Sur les 10 dernières années		Fermetures prolongées (gare à proximité...) Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Présence piétons : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>				Commentaires :	
Cyclistes : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>				Nbre de collisions avec un train : 0	
Bus, autocars : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>				Nbre de heurts sur installations : 0	
Transp. except. Ou gros engins agric. : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>				Nbre de tués : 0	
Voie orientée est-ouest (soleil rasant) : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>				Nbre de collisions et heurts de nuit : 0	

Environnement	Nature de l'environnement autour du PN : <input checked="" type="checkbox"/> Urbain ou <input type="checkbox"/> Périurbain ou <input type="checkbox"/> Rase campagne	
	Description :	
Activités à proximité du PN	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Projets en cours pouvant impacter le PN : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> si « oui », listez :
Panneaux publicitaires	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Volant de piste cyclable
Si urbain, éclairage public	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Commentaires :		



Document de diagnostic de sécurité routière des passages à niveau (version provisoire)

Grille d'Evaluation et Pistes d'Actions

Inscrit au PSN Oui Non



Commune : WCE / Département n° 28

Route ou voie : RD 105 Rue de Beauce

Ligne ferroviaire, nom et n° 556 606

Date 4/05/21 / Heures 12h13

Diagnostic de nuit

Classement PN : Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4

Annexe technique n°	Compléments techniques au diagnostic en				<input type="checkbox"/> Évaluation	<input type="checkbox"/> Pistes d'actions
	Sujet :		Commune :	date :	Thème	Question(s)
	PN n°					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Illustrations

Annexe photos n°

Sujet :

PN n°

Commune :

date :



